

1. Revoir les bilans énergétiques pour les écoulements macroscopiques en régime permanent de thermodynamique.
2. Revoir les différents types de « machine » et le type d'échange machine-fluide associé (ç-à-d travail ou chaleur avec son signe)
3. Bilan de quantité de mouvement en régime permanent
4. Problème de la fusée à masse variable.